

Выписка из акта
Проверки готовности организации осуществляющей образовательную деятельность, к
новому 2014-2015 учебному году от 14.08.2014

Приложение № 27

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Китой микрорайон, ул. Партизанская, 33, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- на обводной линии отсутствует задвижка с электроприводом. Основание: СНиП 2.04.01 85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п. 11.7.* На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуса противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом. (ранее не предлагалось).

- допускается размещение пожарных кранов в деревянных пожарных шкафах. Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 57 Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. (ранее не

Заместитель главного государственного инспектора
Ангарского района по пожарному надзору

Р.С. Фромич

Исп. Куркутова Ю.В.
68-60-17