



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1 28.05.2020

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Учреждения образования. Школы
- 1.2 Адрес объекта обл. Иркутская, г. Ангарск, мкр. Китой, ул. Тракторная, д. 15
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 17537 кв.м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка Да 33679 кв.м
- 1.4 Год постройки здания 2017, последнего капитального ремонта
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
полное юридическое наименование - согласно Уставу
краткое наименование МБОУ СОШ № 11
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Иркутская, г. Ангарск, мкр. Китой, ул. Тракторная, д. 15
- 1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
- 1.9 Форма собственности Муниципальная собственность
- 1.10 Территориальная принадлежность не задана
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование)
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности Учреждения образования->Школы
- 2.2 Виды оказываемых услуг Оказание образовательных услуг
- 2.3 Форма оказания услуг на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: О, С, У
- 2.6 Плановая мощность:
- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 640 вместимость 725 пропускная способность 725
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

маршрут номер 2 до остановки "ДК Лесник"
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да
- 3.2.4 Перекрестки: Нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:
Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А, ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Здание -> Территория, прилегающая к зданию	ВНД-В
2	Здание -> Вход в здание	ВНД-В
3	Здание -> Пути движения внутри здания	ДП-И(К, О), ВНД-И(С)
4	Здание -> Пути эвакуации	ДП-В
5	Здание -> Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(К), ВНД-И(О, С)
6	Здание -> Помещения для питания	ВНД-И(К, О)
7	Здание -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-И(К, О, С, Г)
8	Путь следования к объекту	ДП-И(О, У), ДЧ-И(К), ДУ-И(Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Здание: Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями; Здание: Вход на территорию -> Знак доступности учреждения - установить тактильно-визуальные знаки доступности
2	Вход в здание	Здание: Тамбур -> Дверной проём -> двери распашные (Р) - установлены согласно проекта; Здание: Дверной проём -> знак доступности входа - установить тактильно-визуальные знаки
3	Пути движения внутри здания	
4	Пути эвакуации	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Здание: Санузел отдельный -> Знак доступности помещения - установить рельефные таблички доступности;
6	Помещения для питания	
7	Средства информации и телекоммуникации	Здание: Тактильные средства информации о предоставлении услуги -> на поручнях лестниц - разместить тактильную информацию на поручнях лестниц;
8	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта
9	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию, Вход на территорию -> Знак доступности учреждения; Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: Тамбур -> Дверной проём -> двери распашные (Р), Дверной проём -> знак доступности входа, Дверной проём -> двери распашные (Р); Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: Санузел отдельный -> Знак доступности помещения, Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов -> Кабины -> Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина); Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: Тактильные средства информации о предоставлении услуги -> на поручнях лестниц, Тактильные средства информации о предоставлении услуги -> на кнопках управления лифта, Тактильные средства информации о предоставлении услуги -> на кабинках санитарно-бытовых помещений, Тактильные средства информации о предоставлении услуги -> маркировка кабинетов приема со стороны ручки, Речевые информаторы и маяки -> Звуковой маяк у входа (динамики с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ВНД-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его)

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 28.05.2020

2. Акта обследования объекта: № акта 1 28.05.2020 от 28.05.2020

3. Решения Комиссии: от